



## XIII.- Relacion de Vehiculos

### NUEVO MORELOS

MARCA / SUBMARCA	TIPO	MODELO	SERIE	PLACAS	AREA	OBSERVACIONES
SEDAN	WW	1997	3VW51EIBXWM502777	WZN-10-O3	DESARROLLO RURAL	MALAS CONDICIONES
VENTURE	GM	2000	11CNDN03E11D216180	XDK-3516	SINDICO MUNICIPAL	MALAS CONDICIONES
SUBURBAN	CHEVROLET	2008	3GNFC16J48G208484	XDK-3518	PRESIDENTA MUNICIPAL	REGULAR ESTADO
AUTOBUS	INTERNATIONAL	1994	VIN1HVBBACT4RH566964	7-VPB-57	DIR.OBRAS PUBLICAS	BUEN ESTADO,SIN DOCUMENTACION,NI PLACAS NI TABULETAS DE
RANGER	FORD	1991	1FTCRIOAZMUCOO636	WE-74119	DIR.DE OBRAS PUBLICAS	ESTADO REGULAR,PLACAS ATRASADAS,SIN DOCUMENTACION NI TABULETA DE
RETRO-EXCAV	CASE 580L	1998	JJGO243600	S/P	DIR.DE OBRAS PUBLICAS	REGULAR ESTADO SIN DOCUMENTACION.
VOLTEO	KE4NORTH	1987	IXKAD29X0H534108	WE-74-118	DIR.DE OBRAS PUBLICAS	ESTADO REGULAR,SIN PLACA DELANTERA Y SIN DOCUMENTACION
RAM 3500	DOGGE	1995	3B6MC36ZOTM122864	VY-84-388	DIR.DE OBRAS PUBLICAS	INSERVIBLE
ESTANQUITAS	NISSAN	2001	3N6CD15SX1K060988	WH65-818	DIR.DE OBRAS PUBLICAS	REGULAR ESTADO,SIN DOCUMENTACION,(CONVENIO SEMANAL)
CAMION RECOLECTOR	KENWORTH	2011	3BKHHM8X4BF377803	S/P	DIR.DE OBRAS PUBLICAS	BUEN ESTADO,CON CONVENIO Y SIN PLACAS
ASTRO VAN	GENERAL MOTOR DE MEXICO	1997	1GNDM19WXVB214662	XSZ-1073	DIR.DE OBRAS PUBLICAS	REGULAR ESTADO,ADEUDO DE PLACAS 2 AÑOS
AUTOBUS	INTERNATIONAL	2000	1HVBBABN5YH291314	S/P	DIR.DE OBRAS PUBLICAS	BUEN ESTADO..CON AMPARO